

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Malmrosten 1		Smedsgatan 2 B	
Internt byggnadsnamn			
Malmrosten 1			
Systemnr Självdreg			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Magnus Vorén	2018-01-03	Sandviken, 2018-01-05	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2024-01-03		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
AB Franska Bukten	K	KIWA	3396

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden